

SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. TW0200

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	421839-2	Alkatrész /TW0200	1	
002	153581-4	Kalapács ház TW0200	1	
003	267268-3	Porvédó	1	
004	231907-1	Rugós gyuru 10 (felfogó szerk	1	
007	324344-7	Vas TW0200	1	
008	324341-3	Kalapács TW0200	1	
009	216001-0	Acélgolyó 3,5 216001-0*	31	
010	267269-1	Alátét	1	
011	233377-0	Rugó	1	
012	267777-2	Alátét TW0200	1	
013	216007-8	Acélgolyó 6,4 6710DW/6905B/H	2	
014	227092-6	Fogaskerék TW0200	2	
015	256002-6	Csap TW0200	2	
016	266026-4	Önmetszo csavar M4x12*	2	
017	324339-0	Tengely TW0200	1	
018	253794-8	Lapos Alátét 18 (253794-8) 6	1	
019	285709-7	Csapágy fedél TW0200	1	
020	227093-4	Fogaskerék TW0200	1	
021	213670-8	O-gyuru 58 HM1202C*	1	
022	153583-0	Csapágyház TW0200	1	
023	213373-4	O-gyuru	1	
024	210005-4	Golyóscsapágy 608DDW 210005-4*	1	
025	241881-5	Ventilátorkerék 52 6821/4322/4	1	
026	517448-4	Forgórész TW0200 INC. 24,25,27,28	1	
027	681652-2	Szigetelo fedél	1	
028	211021-9	Golyóscsapágy 607LLB	1	
029	418187-8	Légterelo TW0200	1	
030	599354-5	Állórész TW0200	1	
031	140021-1	Motor Housing Complete new	1	
032	819063-3	MAKITA címke*	1	
033	253929-1	Zárósapka 5 6905B/6906*	4	
034	262001-8	Poliuretán gyuru 5 6905B/6906/	4	
035	266331-9	Imbuszcsavar M5x50	4	
036	685700-9	Szivacsgumi lemez 6855700-9	1	
037	266091-3	Önmetszo csavar 4x50	2	
038	417237-6	Szigetelo fedél	2	
039	418186-0	Irányváltó TW0200	1	
040	650523-4	Kapcsoló	1	
042	643550-8	Szénkefetartó-sapka 5-8 CB-50/	2	
043	191940-4	Szénkefe CB-411*	1	
045	645253-0	Zajszuro kondenzátor 645253-0*	1	
046	850444-2	NAME PLATE TW0200	1	
047	265995-6	Önmetszo csavar M4x18*	3	
048	418189-4	Fedél TW0200	1	
049	265995-6	Önmetszo csavar M4x18*	2	
050	687052-4	Kábel-feszültségmentesito 6870	1	
051	665865-3	Power supply cord 1.0-2-2.5	1	
052	682566-8	Kábelvédó	1	
053	324284-9	Rögzítő /TW0200	1	
A01	134841-3	SOCKET 24-45 ASS'Y	1	
A02	824703-0	PLASTIC CARRYING CASE	1	

SERVICE DRAWING

MODEL NO. TW0200

