

SPARE PARTS LIST

PAGE 1

MODEL NO. TW0350

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	NOTE
001	421837-6	Gumikupak TW0350	1	
002	153623-4	Hajtómuház TW0350	1	
003	267268-3	Porvédó	1	
004	231907-1	Rugós gyuru 10 (felfogó szerk	1	
007	324406-1	Üllo	1	
008	324336-6	Kalapács	1	
009	233383-5	Rugó TW350	1	
010	313115-7	SPRING HOLDER	1	
011	216008-6	Acélgolyó 4 216008-6	19	
012	216007-8	Acélgolyó 6,4 6710DW/6905B/H	2	
013	324338-2	Tengely TW0350	1	
014	253139-0	Távtartó Alátét 8 253139-0	1	
015	421838-4	Olajtömítés /TW0350	1	
016	153624-2	Ház TW0350	1	
017	213373-4	O-gyuru	1	
018	253139-0	Távtartó Alátét 8 253139-0	1	
019	153626-8	Fogaskerék TW0350	1	
020	253139-0	Távtartó Alátét 8 253139-0	1	
021	210024-0	Golyócsapágy 608 2RS HR5001/3	1	
022	241884-9	Ventilator	1	
023	515263-0	Forgórész TW0350 INC. 21,22,24,25	1	
024	681614-0	Szigetelo alátét 681614-0	1	
025	210025-8	Golyócsapágy 627LLB 210025-8	1	
026	418180-2	BAFFLE PLATE	1	
027	528179-0	Állórész TW0350	1	
028	153625-0	MOTOR HOUSING	1	
029	819064-1	MAKITA címke	1	
030	253929-1	Zárósapka 5 6905B/6906*	4	
031	262001-8	Poliuretán gyuru 5 6905B/6906/	4	
032	266331-9	Imbuszcsavar M5x50	4	
033	266091-3	Önmetszo csavar 4x50	2	
034	685700-9	Szivacsgumi lemez 6855700-9	1	
035	265995-6	Önmetszo csavar M4x18*	2	
036	418179-7	Kapcsoló fedél TW0350	1	
037	651572-4	Kapcsoló	1	
038	646325-4	Fojtótekerics	1	
039	646755-9	Indító ellenállás	1	
040	654531-7	Csatlakozósáv N910/4305/4305T	1	
041	819064-1	MAKITA címke	1	
042	645253-0	Zajszuro kondenzátor 645253-0*	1	
043	643550-8	Szénkefetartó-sapka 5-8 CB-50/	2	
044	191940-4	Szénkefe CB-411*	1	
045	850644-4	NAME PLATE TW0350	1	
046	265995-6	Önmetszo csavar M4x18*	2	
047	687052-4	Kábel-feszültségmentesito 6870	1	
048	665865-3	Power supply cord 1.0-2-2.5	1	
049	682566-8	Kábelvédó	1	
A01	824702-2	PLASTIC CARRYING CASE	1	
A02	134841-3	SOCKET 24-45 ASS'Y	1	

SERVICE DRAWING

MODEL NO. TW0350

